



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 208/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 поселка
Красный текстильщик»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного
инспектора город Саратова по пожарному надзору № 208
(наименование органа ГПН)

от « 01 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 10 » марта 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 06 » апреля 2021 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная)
проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Локтева Анжелика
Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 поселка
Красный текстильщик» г. Саратов, п. Красный текстильщик, ул. Школьная, д. 14,15
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Ермаковой Александрой Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывает только выполнен
----------	--	--	---	--

	самозакрывания и уплотнений в притворах.			
5	-Не обеспечено наличие на противопожарных дверях из помещений пищеблока, прачечной на 1-м этаже устройства для самозакрывания	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	04.03.2022 <i>устранено</i>	
✓ 6	-На втором этаже из помещения №54 поэтажного плана от 17.10.2006 г., непосредственно наружу в полу имеется перепад высот менее 0,45 м отсутствует пандус с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022 <i>устранено</i>	
7 ?	-На объекте защиты на 1-м этаже помещением бельевой не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	04.03.2022 <i>устранено</i>	
8	-Допущена различная высота ступеней лестничного марша к эвакуационному выходу первого этажа ведущего непосредственно наружу (фактическая высота от 13 до 24 см	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022 <i>устранено</i>	
✓ 9	-Допущено в дверном пороге эвакуационного выхода первого этажа непосредственно наружу устройство порога более 0,05 м	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы	04.03.2022 <i>устранено</i>	

	дошкольной образовательной организации в помещении спальни (помещение №32 согласно технического паспорта) для отделки потолка применены материалы (занавеска) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)	Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	уменьшено	
16	-На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	04.03.2022 не выполнено, предана заявке	
17	-Перед вторым эвакуационным выходом на первом этаже непосредственно наружу в полу имеется перепад высот более 0,45 м отсутствует пандус с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х (	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022 уменьшено	
18	✓ -Дверь перед вторым эвакуационным выходом на 1-м этаже (помещение №23 согласно технического паспорта) расположенная на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022 не выполнено,	
19	-В холле на 1 этаже на путях эвакуации (помещение №21 согласно технического паспорта) расположена раздевалка	п. 16 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	04.03.2022 по проекту выходу инженер не выполнен	
20	+ -На объекте защиты на 1-м этаже из помещения подвала не отделено от помещения тамбура (помещение №23 согласно технического	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	04.03.2022 выполнено	