



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 208/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 поселка
Красный текстильщик»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 208
(наименование органа ГПН)

от « 01 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 10 » марта 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 06 » апреля 2021 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности
Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Локтева Анжелика Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 поселка
Красный текстильщик» г. Саратов, п. Красный текстильщик, ул. Школьная, д. 14,15
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Ермаковой Александрой Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	---	--	---	--

1.	2.	3.	4.	
г. Саратов, п. Красный Текстильщик, ул. Школьная 14				
1	-Не обеспечен проезд пожарной техники со всех сторон здания	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.90 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	04.03.2022	
2	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	04.03.2022	
3	- на 1-м этаже на улице перед Эвакуационным выходом из помещения пищеблока непосредственно на улицу отсутствует площадка выхода с глубиной 1,5 ширины дверного полотна и ограждением не менее 1,2 м.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022	
4	-В здании детского сада двери отделяющие лестничную клетку от поэтажных коридоров первого и второго этажа не обеспечены в полном объеме наличием на дверях приспособлений для	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	04.03.2022	

	самозакрывания и уплотнений в притворах.			
5	-Не обеспечено наличие на противопожарных дверях из помещений пищеблока, прачечной на 1-м этаже устройства для самозакрывания	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	04.03.2022	
6	-На втором этаже из помещения №54 поэтажного плана от 17.10.2006 г., непосредственно наружу в полу имеется перепад высот менее 0,45 м отсутствует пандус с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022	
7	-На объекте защиты на 1-м этаже помещением бельевой не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	04.03.2022	
8	-Допущена различная высота ступеней лестничного марша к эвакуационному выходу первого этажа ведущего непосредственно наружу (фактическая высота от 13 до 24 см	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022	
9	-Допущено в дверном пороге эвакуационного выхода первого этажа непосредственно наружу устройство порога более 0,05 м	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы	04.03.2022	

паспорта) противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь)	безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, вышестоящему

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору Локтева
Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.

«06» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

«06» апреля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
г. Саратов, п. Красный Текстильщик, ул. Школьная 15				
10	-На лестничном марше с первого на второй этаж допущено размещение радиатора, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	04.03.2022	
11	- Люк выхода на чердак выполнен не противопожарным 2-го типа (установлен деревянный люк)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст.59, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	04.03.2022	
12	-Не обеспечено наличие на дверях здания детского сада приспособлений для самозакрывания	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	04.03.2022	
13	-Кабинет второго этажа (помещение №33 согласно технического паспорта) не оборудован извещателями автоматической пожарной сигнализации	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.4 СП 486.13130.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем пожарной защиты	04.03.2022	
14	-В здании детского сада несущие металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R 45	ст. 87, табл.21 Федерального Закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.03.2022	
15	-На объекте защиты на 2-м этаже в помещении	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134, табл. 3, 28	04.03.2022	